平成25年度 新河岸川下流域における湧水調査 野帳

調査日時	平成25年12月17日 (火) 14:15 ~ 14:45						
天気	前日	晴れ 〈もり・雨・[]			地点番号		
	当日 晴れ (もり・雨・[]						
調査者	水環境課 奥村技師、星野技師 環境科学国際センター 高橋担当部長、八戸専門研究員				名称	マッレ	
	市町職員の同行 有・無 [朝霞市職員3名]				代官	5 小	
	朝霞市岡3-5-25						
所在地							
	公有地・民有地 (民家・会社・寺社・山林・その他)・不明						
緯度経度	[N 35° 48' 28.5"] [E 139° 36' 06.7"]						
周辺の 状況	地質	質 不明					
	地形	段丘の崖下					
	植生など	ザリガニ、コブナ、メダカ					
		水路・川への流入、池・湿地など、保全の状況、ゴミの散乱状況など					
	その他	 市の整備事業が終わり、市で保全している(保全のため、6~7年前に土					
		地を買い上げた)。水は池の脇や池の底から湧出している(特定の場所で					
		はな〈、全体的に湧出)。水路を通り、黒目川に流出している。					
利用状況	農業用水 池・雑用水・飲用水・その他[]・利用なし・不明						
湧水量	目視	目視 多い 少ない・しみ出す程度・湧出見られず・不明					
	測定	測定場所[池の水が流入する水路] 湧出量[274.9]ポ/分					
		測定方法 容器計量 · 流量換算					
採水	可· 否	採水場所[池の脇の湧出点付近]					
水質測定	気温	11.4	臭気	無	無し		
	水温	16.97(16.8)	рΗ	ラボ測定		溶存酸素 (DO)	
	透視度	> 100	E C	ラボ	ラボ測定		
	色	無色透明	O R P	2 6 6	mV	8.50	
	周辺の状況、湧出地点が分かる写真・住宅地図等(方位を記入)						
位置図写真等	住宅地の中の公園。保全のため、市で整備し						
	ていることもあり、保全						
	状態は極めて良好であるが、自然度は低い。						
	のハ、日次位記が10						
	流向						
						勇出·採水点 流観点	
		9 40 m	***// W	90/906		10 12/0/111	

代官水(朝霞市岡3-5-25)



写真 湧出地点




写真 湧水の流れ



写真



写真 湧出地点



写真 池から水路へ流れる部分で 流量を測定

