


## 平成30年度 湧水地保全に係る調査

調査日時	平成30年11月15日（木） 13:10 ~ 13:25			
天気	前日	☉晴れ・くもり・雨・[ ]		地点番号
	当日	☉晴れ・くもり・雨・[ ]		
調査者	埼玉県水環境課 2名 埼玉県環境科学国際センター 2名 市町職員の同行 有・☉無 [ ]			名称 宝登山神社の御神水
所在地	長瀬町長瀬128 公有地・民有地（民家・会社・☉寺社・山林・その他）・不明			
緯度経度	[N 36° 5' 34.9" ] [E 139° 6' 10.8" ]			
周辺の状況	地質	不明		
	地形	山地		
	植生など	コケ		
	その他	水路・川への流入、池・湿地など、保全の状況、ゴミの散乱状況など コンクリートの柵に溜まった後、オーバーフローした水が流れ出てきている。 ゴミの散乱は見られず保全状態はよい。		
利用状況	農業用水・池・☉雑用水・飲用水・その他[ ]・利用なし・不明			
湧水量	目視	多い・☉少ない・しみ出す程度・湧出見られず・不明		
	測定	測定場所[ 竹筒口 ] 湧水量[ 2.9 ]ℓ/分 測定方法 ☉容器計量 流量換算		
採水	☉可・否 採水場所[ 竹筒口 ]			
水質測定	気温	13.0℃	臭気	無臭
	水温	13.7℃	pH	7.1
	透視度	>100cm	EC	14.8mS/m
	色	無色	ORP	210mV
位置図 写真等	周辺の状況、湧出地点が分かる写真・住宅地図等 宝登山神社境内から湧出している。 今からおよそ1900年前、第12代景行天皇の御代、皇子日本武尊が東征の帰途に宝登山山頂に於いて神霊を祀られた事が宝登山神社創建の始めと伝えられている。			
	 <p style="text-align: center;">地理院地図 (<a href="https://maps.gsi.go.jp/#15/36.094470/139.105389">https://maps.gsi.go.jp/#15/36.094470/139.105389</a>) に凡例を追加</p>			

## 宝登山神社の御神水（長瀬町長瀬 128）



宝登山神社本殿がある階段を登る。



階段を登ると左手に神楽殿があり、その脇の道を進むと、御神水がある。



水神社下から湧出している。



御神水はコンクリートの枡に溜まった後、竹筒から流れ出ている。



竹筒口から流れ出たところで、採水及び水量の測定を行った。



「御神水」の案内板