

19 灯油入りポリ容器を運搬中、ポリ容器が転倒して灯油が流出した事故

1 発生年月

平成23年3月

2 施設区分

運搬車両

3 物質区分

第4類第2石油類（灯油）



4 事故概要

灯油入りポリ容器（20リットル容器3個）を軽貨物自動車荷台に積載して走行していたところ、ポリ容器が転倒し、荷台及び路上に灯油約60リットルが流出した。

5 事故原因

ポリ容器が車体に固定されておらず、かつ、ポリ容器の蓋の締め付けが不十分であったため、走行中の振動等によりポリ容器が転倒し蓋が外れて灯油が流出した。

6 対策

- ・ 危険物運搬容器（ポリ容器）をロープ等で車体に固定する。
- ・ 危険物運搬容器（ポリ容器）の蓋を確実に閉める。
- ・ 従業員に対する保安教育を徹底する。

<関連する保安教育資料>

「7 危険物容器の運搬方法」（平成20年4月発行）