

2 2 一般取扱所で油水分離槽に溜まった灯油が流出した事故

1 発生年月


平成21年7月

2 施設区分

一般取扱所

3 物質区分

第4類第2石油類（灯油）



4 事故概要

一般取扱所で油水分離槽に溜まった灯油が隣接する調整池に流出した。

5 事故原因

油水分離槽の点検・清掃を怠ったため、槽内に溜まった灯油が溢れたもの。

6 対策

油水分離槽の定期点検・日常点検を徹底し、溜まった灯油を随時取り除く。

<関連する保安教育資料>

- ・「4 点検・整理・清掃」（平成20年1月発行）
- ・「12 防油堤等の管理」（平成20年9月発行）
- ・「39 油水分離槽の清掃」（平成23年1月発行）
- ・「40 日常点検の実施について」（平成23年2月発行）