

2 4 給油取扱所で自動車にガソリンを給油中、給油口からガソリンが流出した事故

1 発生年月

平成21年11月

2 施設区分

給油取扱所

3 物質区分

第4類第1石油類（ガソリン）



4 事故概要

給油取扱所で従業員が顧客の自動車にガソリンを給油中、給油口からガソリン約26リットルが流出した。

なお、消防機関への通報は事故発生の2日後であった。

5 事故原因

- ・ 従業員が給油ノズルを開放状態で給油口に差し込んだまま、他の自動車を移動させるために給油場所を離れてしまった。
- ・ 給油ノズルの先端が変形していたため、オートストップ機構（満量停止装置）が作動しなかった。

6 対策

- ・ 給油中はその場を離れない。
- ・ 日常点検のチェック項目に「給油ノズル先端の変形の有無」を追加する。
- ・ 事故発生時には、応急の措置を講じるとともに、直ちに消防機関へ通報する。

<関連する保安教育資料>

「4 6 給油取扱所における流出事故」（平成23年8月発行）