

### 35 セルフスタンドにおける給油中の軽油流出事故

1 発生年月

平成26年2月

2 施設区分


給油取扱所

3 物質区分

第4類第2石油類（軽油）

4 事故概要

セルフスタンドで顧客が大型車両に給油中、軽油約20リットルが漏えいした。



5 事故原因

給油ノズルを給油口に完全に差し込まずに給油していたため、オートストップ機能が働かず軽油が漏えいした。

また、顧客が給油中の監視を怠っていたため、燃料タンクから軽油が溢れていることに気付くのが遅れた。

6 対策

- ・ 固定給油設備に表示することなどにより、顧客に適切な給油方法（給油ノズルを止まるところまで確実に差し込むこと等）を周知する。
- ・ 従業員は、顧客の給油作業を監視し、顧客の誤った作業を確認した場合は適切な指示を行うとともに、必要に応じて制御装置により給油を停止する。

#### <関連する過去の事故事例>

- ・ 「4 セルフスタンドにおける給油中のガソリン流出事故」（発生年月：平成22年8月）

#### <関連する保安教育資料>

- ・ 「14 セルフスタンドでの注意点」（平成20年11月発行）
- ・ 「34 セルフスタンドにおける吹きこぼれ対策」（平成22年8月発行）
- ・ 「41 セルフスタンドにおける顧客の監視」（平成23年3月発行）