

8 一般取扱所でミニローリーに灯油を注入中、その場を離れて灯油が流出した事故

1 発生年月


平成21年7月

2 施設区分

一般取扱所

3 物質区分

第4類第2石油類（灯油）



4 事故概要

一般取扱所で固定注油設備からミニローリーのタンク（容量450リットル）に灯油を注入中、タンクから灯油約160リットルが溢れて、その一部が敷地外（水路）に流出した。

5 事故原因

灯油の注入中、作業員がその場を離れたため過剰注入に気づかず、灯油が流出した。

6 対策

危険物の取扱中はその場を離れない。やむを得ず離れる場合は、取扱いを中断するか他の者に引き継ぐなどの措置を講じる。

<関連する保安教育資料>

「10 不注意等による事故を防ぐ」（平成20年7月発行）