

## 2 1 移動タンク貯蔵所の車両右側の吐出口から荷卸しをする際、 車両左側の吐出口を閉め忘れたためガソリンが流出した事故

### 1 発生年月

平成24年2月

### 2 施設区分


移動タンク貯蔵所

### 3 物質区分

第4類第1石油類（ガソリン）

### 4 事故概要

給油取扱所で、移動タンク貯蔵所からガソリンの荷卸しをする際、荷卸しに使用していた吐出口と反対側の吐出口からガソリン約250リットルが敷地内に流出し、その一部が敷地外のU字溝に流出した。



### 5 事故原因

灯油、ガソリンの順番で荷卸しをしていた。灯油の荷卸しを終えて、車両左側の吐出口にペール缶を引っ掛け、吐出口を開けて配管内の残油（灯油）抜き取り作業を開始した。次にガソリンの荷卸しをするため、ホースをガソリンタンクの注入口に付け替えた後、左側吐出口を閉め忘れたまま車両上部に上がり、灯油ハッチの底弁を閉め、ガソリンハッチの底弁を開けた。その結果、左側吐出口からガソリンが流出した。

### 6 対策

荷卸し開始前に吐出口の閉止状況を確認するなど、危険物を取り扱う際は作業手順を遵守し、事故発生防止に努める。

### <関連する保安教育資料>

- ・「3 危険物受入時の注意点」（平成20年1月発行）
- ・「10 不注意等による事故を防ぐ」（平成20年8月発行）
- ・「48 移動タンク貯蔵所における流出事故の状況」（平成23年10月発行）