

# 令和元年東日本台風（台風第19号）



## 堆積土砂の撤去や樹木伐採の効果（鴨川）


上尾市

川の流れを妨げるものを取り除き、水位を低下

### 事業の概要



### 樹木伐採・河道掘削イメージ



### 施工前



### 施工後




○「水位が上がっても安心して見ていられました。」  
（上尾市浅間台にお住まいの方より）

### 計画高水位

### 令和元年東日本台風時の雨量と水位

R1 10.12 16:30頃 A.P 7.88m



○川の流れを妨げている土砂や樹木の撤去・伐採により、洪水を安全に流下させたトン！

