

資料6 地点別BOD75%値と環境基準達成率の推移（過去5年間）

○：環境基準達成 ×：環境基準非達成

水域名	番号	基準点	地点名	類型	平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度	
					値	達成	値	達成	値	達成	値	達成	値	達成
荒川下流(1)	1	○	笹目橋	C	4.0	○	3.2	○	4.9	○	3.1	○	3.3	○
荒川中流	3	○	治水橋	A	1.2	○	2.4	×	1.5	○	1.7	○	1.1	○
	4	○	開平橋		1.1		2.6		1.6		1.7		0.9	
	6	○	久下橋		0.9		1.6		1.2		1.3		0.8	
荒川上流(2)	7	○	正喜橋	A	0.5	○	1.1	○	0.9	○	1.3	○	0.5	○
	8	○	親鼻橋		0.6		1.2		0.8		0.6		<0.5	
荒川上流(1)	9	○	中津川合流点前	AA	<0.5	○	<0.5	○	<0.5	○	0.5	○	<0.5	○
芝川	10	○	八丁橋	D	3.4	○	4.1	○	3.8	○	4.4	○	3.1	○
	12	○	山王橋		2.9		2.1		3.3		2.8		3.1	
鴨川	18	○	中土手橋	C	4.5	○	4.3	○	4.4	○	3.4	○	3.4	○
入間川下流	20	○	入間大橋	A	2.0	○	4.4	×	3.8	×	3.1	×	1.3	○
	21	○	落合橋		0.6		1.4		0.9		1.1		0.6	
入間川上流	25	○	給食センター前	A	0.6	○	0.6	○	<0.5	○	0.5	○	0.6	○
越辺川下流	26	○	落合橋	B	2.5	○	4.1	×	4.0	×	4.0	×	1.9	○
越辺川上流	27	○	今川橋	A	0.7	○	1.1	○	0.7	○	0.7	○	0.6	○
都幾川	29	○	東松山橋	A	<0.5	○	0.9	○	0.8	○	1.1	○	<0.5	○
槻川	31	○	兜川合流点前	B	1.1	○	1.5	○	0.9	○	0.9	○	0.7	○
高麗川	33	○	高麗川大橋	A	<0.5	○	0.6	○	<0.5	○	0.9	○	<0.5	○
小畔川	35	○	とげ橋	B	1.3	○	3.0	○	2.0	○	2.2	○	1.1	○
霞川	36	○	大和橋	B	0.7	○	1.1	○	1.0	○	0.8	○	0.7	○
成木川	37	○	成木大橋	A	<0.5	○	0.8	○	0.5	○	0.5	○	0.5	○
市野川下流	38	○	徒歩橋	C	4.9	○	6.2	×	5.1	×	6.1	×	2.3	○
市野川上流	39	○	天神橋	B	2.4	○	2.8	○	2.1	○	1.8	○	2.0	○
和田吉野川	41	○	吉見橋	B	2.4	○	2.1	○	2.1	○	1.6	○	1.3	○
赤平川	42	○	赤平橋	AA	<0.5	○	0.6	○	<0.5	○	0.5	○	<0.5	○
横瀬川	43	○	原谷橋	A	0.8	○	1.1	○	0.9	○	0.7	○	0.6	○
中川中流	46	○	八条橋	C	2.6	○	3.0	○	2.7	○	2.2	○	2.8	○
中川上流	48	○	豊橋	C	2.3	○	3.8	○	3.0	○	2.3	○	2.7	○
綾瀬川下流	52	○	内匠橋	C	2.6	○	2.8	○	2.6	○	1.8	○	3.4	○
綾瀬川上流	55	○	啜橋	C	2.8	○	2.8	○	3.2	○	2.3	○	2.3	○
古綾瀬川	57	○	綾瀬川合流点前	D	3.9	○	4.2	○	3.5	○	4.0	○	4.5	○
大場川	59	○	葛三橋	C	2.7	○	6.1	×	3.0	○	2.4	○	2.2	○
元荒川	60	○	中島橋	C	3.6	○	3.3	○	3.2	○	2.0	○	2.1	○
新方川	64	○	昭和橋	C	4.5	○	4.2	○	4.3	○	1.7	○	2.7	○
大落古利根川	65	○	ふれあい橋	C	3.6	○	3.2	○	3.9	○	2.0	○	2.5	○
新河岸川	68	○	笹目橋	C	3.0	○	3.5	○	2.7	○	3.2	○	2.4	○
	69	○	いろは橋		2.1		2.4		1.3		1.5		1.4	
白子川	71	○	三園橋	C	2.0	○	4.1	○	2.0	○	2.2	○	1.6	○
黒目川	72	○	東橋	C	1.4	○	1.4	○	1.2	○	0.9	○	0.6	○
柳瀬川	74	○	栄橋	C	3.9	○	3.9	○	1.7	○	2.1	○	1.9	○
不老川	77	○	不老橋	C	4.0	○	4.1	○	4.0	○	1.1	○	1.1	○
利根川中流	79	○	栗橋	A	1.2	○	1.1	○	2.1	×	1.5	○	1.0	○
	80	○	利根大堰		1.0		0.7		1.1		1.3		1.2	
	83	○	坂東大橋		0.8		0.6		1.1		1.2		1.2	
江戸川上流	84	○	流山橋	A	1.1	○	1.1	○	1.1	○	1.0	○	1.5	○
福川	87	○	昭和橋	B	2.8	○	3.7	×	2.5	○	3.5	×	5.6	×
小山川下流	88	○	新明橋	B	1.7	○	2.4	○	2.4	○	2.0	○	1.8	○
小山川上流	89	○	一の橋	A	1.3	○	2.0	○	1.5	○	1.5	○	1.4	○
唐沢川	91	○	森下橋	B	1.6	○	3.2	×	2.9	○	2.0	○	4.1	×
元小山川	92	○	新泉橋	B	3.0	○	6.0	×	4.3	×	3.0	○	2.2	○
神流川(3)	93	○	神流川橋	A	0.6	○	0.9	○	0.7	○	0.8	○	1.0	○
神流川(2)	94	○	藤武橋	A	0.6	○	0.7	○	0.7	○	1.1	○	0.9	○
環境基準達成数					44		36		39		40		42	
環境基準達成率(%)					100		82		89		91		95	