表-3 概況調査結果

_表一3 概況調査結果				
項目	調査地点数	検出地点数	基準超過 地点数	基準適合率 (%)
カドミウム		0	0	100
全シアン		0	0	100
鉛	87	9	0	100
六価クロム	07	0	0	100
砒素		9	2	98
総水銀		0	0	100
アルキル水銀	5	0	0	100
PCB		0	0	100
ジクロロメタン		0	0	100
四塩化炭素		1	0	100
クロロエチレン		0	0	100
1,2-ジクロロエタン		0	0	100
1, 1ージクロロエチレン	87	2	0	100
1,2-ジクロロエチレン		1	1	99
1, 1, 1ートリクロロエタン		2	0	100
1, 1, 2ートリクロロエタン		0	0	100
トリクロロエチレン		3	1	99
テトラクロロエチレン		4	0	100
1,3ージクロロプロペン		0	0	100
チウラム		0	0	100
シマジン		0	0	100
チオベンカルブ		0	0	100
ベンゼン		0	0	100
セレン		0	0	100
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		70	7	92
ふっ素		71	0	100
ほう素		52	0	100
1,4-ジオキサン		0	0	100

注 「検出」とは、報告下限値以上のことです。

地下水環境基準を超過した項目の地点及び濃度については、表-4のとおりです。