

流域下水道管に起因する道路陥没事故の発生について

本日、川島町内の国道254号の歩道において、荒川右岸流域下水道の下水道管の破損に起因すると思われる陥没が起き、自転車で走行中の男性が転落する事故が発生しました。

1 事故概要

(1) 発生日時

令和4年6月8日(水)午後2時半頃

(2) 発生場所

国道254号 川島町地内 カインズホーム付近の歩道

※現在、歩道規制中

(3) 陥没状況

直径約1.5m、深さ約3m

(4) 被害者状況

80代男性が歩道を自転車で走行中、自転車ごと落下

男性は病院に搬送済み

けがの詳細な状況は調査中

2 今後の対応

(1) 応急復旧工事の実施

(2) 同様の下水道管の緊急点検

3 問合せ先

流域下水道管の管理

下水道局下水道事業課 担当 管理運営担当 電話 048-830-5453

国道254号の道路管理

県土整備部道路環境課 担当 総務・管理担当 電話 048-830-5101