

## 道路陥没事故に関する説明会 次第

日時 令和7年2月22日(土) 14:00開会  
場所 八潮メセナ ホール

- 1 開 会
- 2 埼玉県知事挨拶
- 3 八潮市長挨拶
- 4 経過説明（埼玉県中川下水道事務所長）
- 5 応急復旧工事説明（埼玉県下水道局参事）
- 6 その他
- 7 質疑応答
- 8 閉 会



# 中央幹線（中川流域下水道）下流部管きよ平面図



## 流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故概要

### 1 事故概要

- 発生日時 令和7年1月28日(火)午前10時頃
- 発生場所 県道松戸草加線中央一丁目交差点内  
(八潮市中央一丁目地内)  
※現在、通行規制中
- 現場状況 中川流域下水道の下水道管の破損に起因  
すると思われる陥没が発生

### 2 下水道の使用自粛

発生日の1月28日から下水道の使用自粛の協力を呼びかけ、2月12日(水)12時解除  
皆様のご協力に感謝申し上げます。





# 道路陥没平面図



上空写真(R7.2.21)

■ 施工済



R7.2.21

## これまでの対応

- 陥没箇所周囲の地盤改良等の対策工事が完了、避難区域を2月19日(水)9時に解除

## 現在の対応

- 国土技術政策総合研究所、日本下水道事業団、日本建設業連合会、埼玉県建設業協会の協力をいただき、今後の復旧方針について検討中。がれきの撤去、スロープの復旧・強化、鋼矢板の設置等を実施中。
- 土木の措置によりキャビンへのアクセスを行うことを決定。一旦バイパスとなる下水道管の設置により下水を迂回させつつ、キャビンに向けて掘削を進める方針

## 今後の対応

- 原因究明と応急復旧工事の検討・実施、抜本的対策の検討
- 同様の下水道管の緊急点検

