


## 平成27年度湧水保全に係る調査 ~ 秩父地域 ~

調査日時	平成27年11月12日 (木) 12:40 ~ 13:10				
天気	前日	晴れ	<input checked="" type="radio"/> 曇り	雨・[ ]	地点番号
	当日	晴れ	<input checked="" type="radio"/> 曇り	雨・[ ]	
調査者	埼玉県水環境課 職員2名 埼玉県環境科学国際センター 職員1名 市町職員の同行 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 [ ] 埼玉県生態系保護協会秩父支部会員 5名			名称 中近の湧水	
所在地	秩父市中村3丁目 公有地・民有地 <input checked="" type="radio"/> 民家 <input type="radio"/> 会社 <input type="radio"/> 寺社 <input type="radio"/> 山林 <input type="radio"/> その他 <input type="radio"/> 不明				
緯度経度	[N 35° 59' 50.6 " ] [E 139° 04' 25.0" ]				
周辺の状況	地質	不明			
	地形	河岸段丘面 小川となっている			
	植生など	セキショウ 竹やぶ			
	その他	水路・川への流入、池・湿地など、保全の状況、ゴミの散乱状況など 民家の裏、西斜面。屋敷林の中から湧出し、小川となって屋敷外に流れ出ている。流れに沿ってセキショウが生えている。沢ガニの生息が確認できたが、昔はウナギ、ドジョウも生息していた。			
利用状況	農業用水・池・雑用水・飲用水 <input checked="" type="radio"/> その他 <input type="radio"/> 水路 ]・利用なし・不明				
湧水量	目視	<input checked="" type="radio"/> 多い <input type="radio"/> 少ない <input type="radio"/> しみ出す程度 <input type="radio"/> 湧出見られず <input type="radio"/> 不明			
	測定	測定場所	[ 屋敷林湧出地点 ]		
		測定方法 容器計量 <input checked="" type="radio"/> 流量換算 <input type="radio"/>			
採水	<input checked="" type="radio"/> 可 <input type="radio"/> 否	採水場所 [ 屋敷林湧出地点 ]			
水質測定	気温	12.0	臭気	無臭	
	水温	16.0	pH	6.60	
	透視度	> 100cm	EC	19.76 mS/m	
	色	無色	ORP	241 mV	
溶存酸素 (DO) 6.1 mg/L					
位置図写真等	<p>周辺の状況、湧出地点が分かる写真・住宅地図等(方位を記入)</p> <p>覆い茂った屋敷林の中から湧出している。それは屋敷外に流れ出て小さな小川となっており、現在でも水棲生物が見られる。近所の子どもの遊び場になっていたという。周辺は現在、住宅街になっている。</p>  <p>地理院地図 (<a href="http://maps.gsi.go.jp/#18/35.997420/139.073551">http://maps.gsi.go.jp/#18/35.997420/139.073551</a>) に凡例を追加</p>				

## 中近の湧水（秩父市中村 3 丁目）



屋敷林の中から湧出している  
湧出地点にて採水した



湧水は小川となって下流へ流れる



小川の途中には、石段が整備されている地  
点がある



小川に降りるための石段もあり、湧水に触  
れることができる



小川には、セキショウが生えている



小川の途中で水量（ ）を測定した

