


平成25年度 新河岸川下流域における湧水調査 野帳

調査日時	平成25年12月17日 (火) 9:30 ~ 9:50				
天気	前日	晴れ くもり・雨・[]		地点番号	
	当日	晴れ くもり・雨・[]			
調査者	水環境課 奥村技師、星野技師 環境科学国際センター 高橋担当部長、八戸専門研究員 市町職員の同行 有・無 []			名称 おいど(性蓮寺北)	
所在地	富士見市水子正綱5082番地先 公有地・民有地(民家・会社・寺社・山林・その他)・不明				
緯度経度	[N 35° 50' 11.4"][E 139° 33' 36.6"]				
周辺の状況	地質	不明			
	地形	段丘の崖下			
	植生など	水路として舗装されているため、植生なし			
	その他	水路・川への流入、池・湿地など、保全の状況、ゴミの散乱状況など 水は地面の底から湧出しており、湧出点には弁財天が祀られている。湧水は性蓮寺の脇を通り、雨水管へ流入していると推測される。			
利用状況	農業用水・池・雑用水・飲用水(その他[弁財天])・利用なし・不明				
湧水量	目視	多い・少ない・しみ出す程度・湧出見られず・不明			
	測定	測定場所	橋下のヒューム管入り口	湧出量	67.2 [] 測定方法 容器計量・流量換算
採水	可・否	採水場所[湧出点]			
水質測定	気温	9.1	臭気	無し	溶存酸素(DO) 8.07
	水温	16.73(16.5)	pH	ラボ測定	
	透視度	>100	EC	ラボ測定	
	色	無色透明	ORP	176 mV	
位置図写真等	<p>周辺の状況、湧出地点が分かる写真・住宅地図等(方位を記入)</p> <p>周辺は崖下沿いに未舗装の遊歩道となっており、自然を楽しむようになっている。水路は舗装されているが、自然度は高く感じる。</p>  <p> → 流向 ● 湧出・採水点 ● 流観点 </p>				

おいど(性連寺北)(富士見市水子正網5082番地先)



写真 湧水地全景



写真



写真



写真 湧出地点
(川底から湧出していることが確認できる)



写真 流量観測地点
(流量は2箇所の湧出地点からの合算)



写真 流量観測地点