


平成25年度 新河岸川下流域における湧水調査 野帳

調査日時	平成25年12月11日 (水) 10:40 ~ 10:55			
天気	前日	晴れ・くもり・ 雨 []		地点番号
	当日	晴れ・ くもり ・雨 []		
調査者	水環境課 星野技師 みどり自然課 半田主任 環境科学国際センター 高橋担当部長 市町職員の同行 有・ 無 []			名称 谷津の森
所在地	富士見市鶴馬1-16-12 公有地 ・民有地(民家・会社・寺社・山林・その他)・不明			
緯度経度	[N 35° 50' 57.4"] [E 139° 32' 34.6"]			
周辺の状況	地質	不明		
	地形	段丘の崖下		
	植生など	舗装はされていないが、特になし		
	その他	水路・川への流入、池・湿地など、保全の状況、ゴミの散乱状況など 湧出口及び水路は公園内にあるが、普段は立ち入れないようになっており、目立たない。ゴミは散乱していないが、水路は放置状態。 流れ出た水は雨水溝に流れ出ると推測される。		
利用状況	農業用水・池・雑用水・飲用水・その他 [] ・ 利用なし ・不明			
湧水量	目視	多い・少ない・ しみ出す程度 ・湧出見られず・不明		
	測定	測定場所 [測定不可]	湧出量 []	ℓ/分
採水	可 ・否	採水場所 [湧出口]		
水質測定	気温	11.5	臭気	無し
	水温	17.35(17.5)	pH	ラボ測定
	透視度	>100	EC	ラボ測定
	色	無色透明	ORP	235 mV
	溶存酸素 (DO) 6.29			
位置図写真等	<p>周辺の状況、湧出地点が分かる写真・住宅地図等(方位を記入)</p> <p>湧出口から流れ出た直後に水路の幅が大きくなるため、流れが見えない状態。水量は測定不可。</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  </div>			

谷津の森(富士見市鶴馬1-16-12)



写真



写真



写真 溜めマス内の管から流れる



遊歩道からは水路も見えない

写真



湧出地点
(この奥)

写真



写真