


平成25年度 新河岸川下流域における湧水調査 野帳

調査日時	平成25年12月11日 (水) 11:22 ~ 11:40			
天気	前日	晴れ・くもり・ 雨 []		地点番号
	当日	晴れ ・くもり・雨・ []		
調査者	水環境課 星野技師 みどり自然課 半田主任 環境科学国際センター 高橋担当部長 市町職員の同行 有・ 無 []			名称 諏訪氷川神社下
所在地	富士見市諏訪1 - 13 公有地・民有地 (民家・会社・ 寺社 ・山林・その他)・不明			
緯度経度	[N 35° 51' 12.5"] [E 139° 32' 47.0"]			
周辺の状況	地質	不明		
	地形	段丘の崖下		
	植生など	竜のヒゲが繁茂。水草はないが、虫類は多い(アメンボ等)		
	その他	水路・川への流入、池・湿地など、保全の状況、ゴミの散乱状況など 木の根本から水が湧出しており、周囲数カ所でも湧出していることが確認できる。 寺社境内のため、保全状況は良い。ゴミは見られない。 水路は舗装されておらず、自然度は高い。		
利用状況	農業用水・池・雑用水・飲用水・ その他 [公園]・利用なし・不明			
湧水量	目視	多い・ 少ない しみ出す程度・湧出見られず・不明		
	測定	測定場所 [その他の湧水が合流した後の水路] 湧出量 [253.2] L/分 測定方法 容器計量・ 流量換算		
採水	可 ・否	採水場所 [木の根本の湧出口]		
水質測定	気温	9.9	臭気	無し
	水温	17.09 (16.9)	pH	ラボ測定
	透視度	> 100	EC	ラボ測定
	色	無色透明	ORP	239 mV
	溶存酸素 (DO) 7.70			
位置図写真等	<p>周辺の状況、湧出地点が分かる写真・住宅地図等 (方位を記入)</p> <p>水量は、流れが安定している場所 (下流部) で測定。木の根本からの湧水だけでなく、その他の湧水が合流した後の水量を測定。</p>			
				

諏訪氷川神社下(富士見市諏訪1-13)



写真



写真



写真



写真 自然度が高い水路



写真 比較的下流の流れが安定している場所で流量測定を実施




写真 参道脇の階段からの位置