


平成27年度湧水保全に係る調査 ~ 秩父地域 ~

調査日時	平成27年10月8日(木) 12:50 ~ 13:05			
天気	前日	☉ 晴れ・くもり・雨・[]		地点番号
	当日	☉ 晴れ・くもり・雨・[]		
調査者	秩父環境管理事務所 職員2名 水環境課 職員2名 市町職員の同行 有 ☉ 無 []			名称 毘沙門水
所在地	小鹿野町藤倉地内 公有地・民有地(民家・会社・寺社・山林・☉ その他)・不明			
緯度経度	[N 36° 03' 06.13"][E 138° 56' 36.72"]			
周辺の状況	地質	不明		
	地形	不明(案内板によると、水源は白石山の斜面)		
	植生など	不明		
	その他	水路・川への流入、池・湿地など、保全の状況、ゴミの散乱状況など 白石山の斜面から湧出している。水汲み場を通過し、吉田川に直接流入する。 水源を確認することはできない。		
利用状況	農業用水・池・雑用水・☉ 飲用水 其他[]・利用なし・不明			
湧水量	目視	多い・少ない・しみ出す程度・湧出見られず ☉ 不明		
	測定	測定場所[水汲み場のオーバーフロー水] 湧出量[50.4]%/分 測定方法 ☉ 容器計量・流量換算		
採水	☉ 可 否	採水場所[水汲み場のオーバーフロー水]		
水質測定	気温	21.0	臭気	無臭
	水温	15.7	pH	7.79
	透視度	> 100cm	EC	21.70 mS/m
	色	無色	ORP	264 mV
位置図写真等	周辺の状況、湧出地点が分かる写真・住宅地図等(方位を記入)			
	<p>毘沙門水保存会により水汲み場等が整備・管理されており、町の観光資源としても脚光を浴びている。水汲みに訪れる住民が多く、調査時には18Lポリタンクを複数本持参して湧水を汲んでいる住民もいた。</p>  <p>地理院地図(http://maps.gsi.go.jp/#17/36.050701/138.942909/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c0j0l0u0f0)に凡例を追加</p>			

毘沙門水（小鹿野町藤倉地内）



県道 282 号から橋を渡った先に湧水はある



水汲み場は、きれいに整備・管理されている



全ての蛇口を閉め、オーバーフロー専用の出口で採水及び水量の測定を行った



毘沙門水の近くには、毘沙門様の地蔵があり脇には、パイプから湧水が出ている



毘沙門水の水源地である白石山の案内板



毘沙門水の水源地を撮影した案内板