

平成27年度湧水保全に係る調査 ~ 秩父地域 ~

調査日時	平成27年10月8日 (木) 13:15 ~ 13:35			
天気	前日	☉ 晴れ・くもり・雨・[]		地点番号
	当日	☉ 晴れ・くもり・雨・[]		
調査者	秩父環境管理事務所 職員2名 水環境課 職員2名			名称 ふれあい水
	市町職員の同行 有 ☉ 無 []			
所在地	小鹿野町藤倉地内 公有地・民有地 (民家・会社・寺社・山林・☉ その他)・不明			
緯度経度	[N 36° 04' 02.10"][E 138° 55' 00.53"]			
周辺の状況	地質	不明		
	地形	不明(案内板によると、水源は裏山の斜面)		
	植生など	不明		
	その他	水路・川への流入、池・湿地など、保全の状況、ゴミの散乱状況など 山の斜面から湧出し、吉田川に直接流入する。 湧水はポンプアップされ、道路脇で利用できるように水汲み場が整備されている。 水源を確認することはできない。		
利用状況	農業用水・池 ☉ 雑用水・☉ 飲用水 其他[]・利用なし・不明			
湧水量	目視	多い・少ない・しみ出す程度・湧出見られず ☉ 不明		
	測定	測定場所	[水汲み場の蛇口] 湧出量 [18] ㎤/分	
		測定方法 ☉ 容器計量・流量換算		
採水	☉ 可 否	採水場所 [水汲み場の蛇口]		
水質測定	気温	20.5	臭気	無臭
	水温	15.7	pH	7.53
	透視度	> 100cm	EC	18.92 mS/m
	色	無色	ORP	259 mV
溶存酸素 (DO) 7.01 mg/L				
位置図写真等	<p>周辺の状況、湧出地点が分かる写真・住宅地図等(方位を記入)</p> <p>県道282号の道路脇に水汲み場が整備されており、いつでも、だれでも水を汲むことができる。</p>  <p>地理院地図 (http://maps.gsi.go.jp/#17/36.066832/138.916417/&base=std&ls=st&disp=1&vs=c0j0l0u0f0) に凡例を追加</p>			

ふれあい水（小鹿野町藤倉地内）



毘沙門水から県道 282 号を北上する



県道 282 号の脇に、ふれあい水が整備されている



水汲み場の裏山から湧出しているとのこと



水汲み場が整備されている
蛇口から採水及び水量の測定を行った



湧水は暗渠により道路を横断し、吉田川に流入する