


令和2年度 湧水地保全に係る調査

調査日時	令和2年11月30日（月） 11:00～11:18			
天気	前日	晴れ・ <u>くもり</u> ・雨・[]		地点番号 4
	当日	<u>晴れ</u> ・くもり・雨・[]		
調査者	埼玉県水環境課 2名 埼玉県環境科学国際センター 2名 市町職員の同行 有・ <u>無</u> []			名称 円照寺の弁天池
所在地	入間市野田地内 公有地・民有地（民家・会社・ <u>寺社</u> ・山林・その他）・不明			
緯度経度	[N 35° 50' 22.0"] [E 139° 20' 48.0"]			
周辺の状況	地質	段丘堆積物		
	地形	更新世段丘		
	植生など	-		
	その他	水路・川への流入、池・湿地など、保全の状況、ゴミの散乱状況など 円照時境内にある弁天池の水源が湧水であり、池への流入元で採水を実施		
利用状況	農業用水・ <u>池</u> ・雑用水・飲用水・その他[]・利用なし・不明			
湧水量	目視	多い・ <u>少ない</u> ・しみ出す程度・湧出見られず・不明		
	測定	測定場所[池への流入元] 湧水量[4.96] ^{リットル} /分 測定方法 流量換算		
採水	<u>可</u> ・否	採水場所[池への流入元]		
水質測定	気温	12.0 °C	臭気	微川藻臭
	水温	18.55 °C	pH	6.39
	透視度	>100cm	EC	20.4
	色	無色透明	ORP	258
	溶存酸素 (DO) 4.57 mg/L			
位置図写真等	採水地点が分かる図面等 			
	地理院地図 (https://maps.gsi.go.jp/#17/35.847387/139.308502) に凡例を			