

## 平成30年度 湧水地保全に係る調査

調査日時	平成30年10月25日（木） 11:10 ～ 11:20			
天気	前日	☀️・くもり・雨・[ ]		地点番号
	当日	☀️・くもり・雨・[ ]		
調査者	埼玉県水環境課 2名 埼玉県環境科学国際センター 2名 市町職員の同行 有 <input checked="" type="checkbox"/> [ ]			名称 不動の名水
所在地	飯能市上名栗 公有地・民有地（民家・会社 <input checked="" type="checkbox"/> 寺社・山林・その他）・不明			
緯度経度	[N 35° 54' 26.7" ][E 139° 9' 13.6" ]			
周辺の状況	地質	不明		
	地形	山地		
	植生など	なし		
	その他	水路・川への流入、池・湿地など、保全の状況、ゴミの散乱状況など 新井不動尊の隣までゴムホースで引水している。ホースの先は、滝となっており、その滝の水である可能性がある。ゴミの散乱は見られず保全状態はよい。 入間川に流入している。		
利用状況	農業用水・池・雑用水・ <input checked="" type="checkbox"/> 飲用水・その他[ ]・利用なし・不明			
湧水量	目視	<input checked="" type="checkbox"/> 多い・少ない・しみ出す程度・湧出見られず・不明		
	測定	測定場所[ ゴムホース口 ] 湧水量[ 15.8 ]ℓ/分 測定方法 <input checked="" type="checkbox"/> 容器計量 流量換算 不可能		
採水	<input checked="" type="checkbox"/> 可・否	採水場所[ ゴムホース口 ]		
水質測定	気温	20.0℃	臭気	無臭
	水温	14.5℃	pH	8.3
	透視度	>100	EC	11.6mS/m
	色	無色	ORP	138mV
位置図写真等	周辺の状況、湧出地点が分かる写真・住宅地図等			
	<p>新井不動尊が祀られている寺社内に水汲み場が設置してある。駐車スペースは設けられていない。</p>			
<small>地理院地図(<a href="https://maps.gsi.go.jp/#16/35.907805/139.155804">https://maps.gsi.go.jp/#16/35.907805/139.155804</a>)に凡例を追加</small>				

# 不動の名水（飯能市上名栗）




新井不動尊の脇に水汲み場がある。



不動の名水の全景



ゴムホース先から採水及び水量の測定を行った。



ゴムホースは、滝の方へと続いていた。



入間川に流入している。



「不動の名水」の案内板