

## 令和元年度 湧水地保全に係る調査

調査日時	令和元年10月4日（金） 14:00～14:20			
天気	前日	<input checked="" type="checkbox"/> 晴れ・ <input type="checkbox"/> くもり・ <input type="checkbox"/> 雨・[ <input type="checkbox"/> ]		地点番号 3
	当日	<input checked="" type="checkbox"/> 晴れ・ <input type="checkbox"/> くもり・ <input type="checkbox"/> 雨・[ 当日朝に雨 ]		
調査者	埼玉県水環境課 2名 埼玉県環境科学国際センター 2名 市町職員の同行 有 <input type="checkbox"/> 無 [ <input type="checkbox"/> ]			名称 清水の上親水公園
所在地	日高市田波目798-2 公有地・ <input checked="" type="checkbox"/> 民有地(民家・会社・寺社・山林・ <input checked="" type="checkbox"/> その他)・不明			
緯度経度	[ N 35° 55' 35.9" ] [ E 139° 20' 58.5" ]			
周辺の状況	地質	段丘堆積物		
	地形	台地・段丘		
	植生など	クヌギ - コナラ群集		
	その他	水路・川への流入、池・湿地など、保全の状況、ゴミの散乱状況など ・「清水の上親水公園」と表記された看板に従って進むと、遊具があるスペースの奥側の階段を降りると、小川や池がある。 ・小川や池は、壁面からの湧出水により形成されていると考えられる。		
利用状況	農業用水・ <input checked="" type="checkbox"/> 池・雑用水・飲用水・その他[ <input type="checkbox"/> ]・利用なし・不明			
湧水量	目視	<input checked="" type="checkbox"/> 多い・ <input type="checkbox"/> 少ない・ <input type="checkbox"/> しみ出す程度・ <input type="checkbox"/> 湧出見られず・不明		
	測定	測定場所[ <input type="checkbox"/> ] 湧水量[ <input type="checkbox"/> ]%/分		
		測定方法		
採水	<input checked="" type="checkbox"/> 可・ <input type="checkbox"/> 否	採水場所[ 池側の壁面 ]		
水質測定	気温	27.2	臭気	無臭
	水温	18.51	pH	6.78
	透視度	> 100cm	EC	22.9mS/m
	色	無色透明	ORP	278mV
位置図写真等	採水地点が分かる図面等			
				
地理院地図 ( <a href="https://maps.gsi.go.jp/#17/35.847387/139.308502">https://maps.gsi.go.jp/#17/35.847387/139.308502</a> ) に凡例を追加				

No. 3 清水の上親水公園（日高市田波目 798-2）



「清水の上親水公園」の看板に沿って進む。



遊具があるスペースを左に見てさらに奥に進み、階段を下る。



階段を下ると親水公園がある。



採水及び現地測定を実施した。  
（壁面からの湧出水を採取）

<備考>

・地域の親水公園となっており、自由に利用できる。