

平成30年度 湧水地保全に係る調査

調査日時	平成30年10月25日（木） 14:00 ～ 14:40			
天気	前日	☉晴れ・くもり・雨・[]		地点番号
	当日	☉晴れ・くもり・雨・[]		
調査者	埼玉県水環境課 2名 埼玉県環境科学国際センター 2名 市町職員の同行 有・☉無 []	名称 竹寺の霊泉		
所在地	飯能市南704 公有地・民有地（民家・会社・☉寺社・山林・その他）・不明			
緯度経度	[N 35° 53' 22.1"] [E 139° 11' 31.1"]			
周辺の状況	地質	不明		
	地形	山地		
	植生など	コケ		
	その他	水路・川への流入、池・湿地など、保全の状況、ゴミの散乱状況など 竹寺の方によると、沢水をポンプアップしているとのことであった。ポンプの吐出能力を絞っているため、水量はとても少ない。ゴミの散乱は見られず保全状態はよい。		
利用状況	農業用水・☉池・雑用水・飲用水・その他[]・利用なし・不明			
湧水量	目視	多い・少ない・☉しみ出す程度・湧出見られず・不明		
	測定	測定場所[ゴム管口] 湧水量[0.44]ℓ/分 測定方法 ☉容器計量・流量換算		
採水	☉可・否 採水場所[ゴム管口]			
水質測定	気温	19.5℃	臭気	無臭
	水温	17.0℃	pH	8.4
	透視度	>100cm	EC	15.8mS/m
	色	無色	ORP	128mV
位置図 写真等	周辺の状況、湧出地点が分かる写真・住宅地図等			
	<p>竹寺の特色は、明治元年の神仏分離令にもれたことで、お寺とお宮が同居しているところにある。明治維新に行われた神仏分離令以前の混淆の姿をそのまま伝えるのは、この竹寺が東日本唯一である。</p>  <p style="text-align: center;">飯能市</p> <p style="text-align: center;">地理院地図 (https://maps.gsi.go.jp/#15/35.890441/139.202120) に凡例を追加</p>			

竹寺の霊泉（飯能市南 704）



竹寺入口



竹寺入口を過ぎると、左手側に駐車場があり、右手側に竹寺本堂へ続く道がある。



竹寺本堂へ続く道を進むと、左手に開けた場所があり、そこに竹寺の霊泉がある。



竹寺の霊泉の全景



ゴム管口より採水及び水量の測定を行った。



石柵に溜まった後、弁天池へ流入する。