


# 本庁舎



## 耐震補強工事施工概要

H21. 3. 30～H23. 3. 11【工事完了】

監理 株式会社あい設計(旧株式会社塩見設計)

実施設計・工事施工 戸田建設株式会社関東支店



# 1-1. 工事施工状況



## ①スリット新設工事



施工前



施工中



施工後



# 1-2. 工事施工状況



## ②増打壁・増設壁工事



施工前



施工後

施工中



# 1-3. 工事施工状況



## ③トイレ改修工事



施工前

施工中



施工後



# 1-4. 工事施工状況



## ④外部増設架構工事(東側)



施工前



施工中



施工後



# 1-5. 工事施工状況



## ⑤外付補強ブレース工事



施工前



施工中



施工後



# 1-6. 工事施工状況



## ⑥南玄関改修工事



施工前



施工中



施工後



# 1-7. 工事施工状況



## ⑦東玄関改修工事



施工前



施工中



施工後





# 1-8. 工事施工状況



## ⑤ダクト更新工事(機械設備工事)



施工前



施工中



施工後



6月20日現在

# 2-1. 工事完成



施工前



施工後(外部ブレース)



## 2-2. 工事完成



施工前



施工後(東側、外部増設架構)



## 2-3. 工事完成



施工前



施工後(北側)

