

## 5 給油取扱所において車両が固定給油設備に衝突した事故

### 1 発生年月


平成22年12月

### 2 施設区分

給油取扱所

### 3 物質区分

危険物の流出なし



### 4 事故概要

給油取扱所において、4トントラックが固定給油設備に衝突し、固定給油設備1台を破損させた。

なお、消防機関への通報は事故発生の約4時間後であった。

### 5 事故原因

トラックの運転手が運転操作を誤った。

### 6 対策

- ・ 従業員による車両誘導を的確に行う。
- ・ 事故発生時には、応急の措置を講じるとともに、直ちに消防機関へ通報する。
- ・ 従業員に対する保安教育・訓練を徹底する。

### <関連する保安教育資料>

「30 給油取扱所における車両事故」（平成22年4月発行）